

Ny madordning i institutionerne af alle 0 til 6 årige

Institution	Status	Antal børn	Fuld tilvirkning					Smør selv					Modtagekøkken				
			Uddannet personale	Antal vaske	Løbende m bordplade	Opvaske-rum	Opvaske-maskine til 80°	Uddannet personale	Antal vaske	Løbende m bordplade	Opvaske-rum	Opvaske-maskine til 60°	Uddannet personale	Antal vaske	Løbende m bordplade	Opvaske-rum	Opvaske-maskine til 60°
Myndighedskrav			Ja	3	5 meter	Nej	Ja	Ja	2	3 meter	Nej	Ja	Nej	1	3 meter	Nej	Ja
Høgevængets Vuggestue	Vuggestue	31	Ja	2	7,1 m	Nej	Ja	Ja	2	7,1 m	Nej	Ja	Nej	2	7,1 m	Nej	Ja
Rødtjørnens Vuggestue	Vuggestue	44	Ja	3	6,1 m	Nej	Ja	Ja	3	6,1 m	Nej	Ja	Nej	3	6,1 m	Nej	Ja
Nordstrandens Vuggestue	Vuggestue	44	Ja	2	4,9 m	Nej	Ja	Ja	2	4,9 m	Nej	Ja	Nej	2	4,9 m	Nej	Ja
Harevængets Børneinstitution	Integreret	97	Ja	3	8,9 m	Ja	Ja	Ja	3	8,9 m	Ja	Ja	Ja	3	8,9 m	Ja	Ja
Køjevænget integrerede Børneinstiution	Integreret	150	Ja	4	6,4 m	Ja	Ja	Ja	4	6,4 m	Ja	Ja	Ja	4	6,4 m	Ja	Ja
Børneinstutionen Hollænderhuset	Integreret	54	Ja	4	6,2 m	Nej	Ja	Ja	4	6,2 m	Nej	Ja	Ja	4	6,2 m	Nej	Ja
Høgevængets Børnehave	Børnehave	60	Nej	2	7,2 m	Nej	Ja	Nej	2	7,2 m	Nej	Ja	Nej	2	7,2 m	Nej	Ja
Rødtjørnens Børnehave	Børnehave	45	Nej	1	3,2 m	Nej	Ja	Nej	1	3,2 m	Nej	Ja	Nej	1	3,2 m	Nej	Ja
Vierdigets Børnehave	Børnehave	65	Nej	1	2,9 m	Nej	Ja	Nej	1	2,9 m	Nej	Ja	Nej	1	2,9 m	Nej	Ja
Sølyst Børnehave	Børnehave	44	Nej	4	4,5 m	Ja	Ja	Nej	4	4,5 m	Ja	Ja	Nej	4	4,5 m	Ja	Ja
Kornblomsten Børnehave	Børnehave	44	Nej	2	4,6 m	Nej	Nej	Nej	2	4,6 m	Nej	Ja	Nej	2	4,6 m	Nej	Ja
		678															
Dragør Menighedsbørnehave	Extern børnehave	40	Nej	2	3,9 m	Nej	Ja	Nej	2	3,9 m	Nej	Ja	Nej	2	3,9 m	Nej	Ja

 = Opfylder ikke myndighedskrav

 = Opfylder myndighedskrav

Konklusion

Vuggestuerne er i dag godkendt til fuld tilvirkning af alt mad, og der bliver løbende ført tilsyn.

De integreret instutioner opfylder samtlige krav.

Hvis man ansætter uddannet køkkenpersonale og installerer 2 stk vaske kan alle børnehaverne fungerer som "smør selv og modtagekøkkener".

Den manglende bordpladeplads i Vierdigets Børnehave, forventes at være under bagatelgrænsen.