



Supercykelstirutenettet på Amager



Dragør Østruten - ruteforløb



Dragør Østruten – OBS punkter




Ruteforløb og kobling til Københavnruten

Manglende overkørsler ved sidevej og belægning

Dobbeltrettet cykelsti og krydsninger

Ruteforløb gennem Dragør

Dragør Vestruten - ruteforløb



Dragør Vestruten – OBS punkter




Krydsning mellem
Englandsvej og
Amagerbrogade

Store parkeringsbåse
langs cykelsti og steder
med fællessti

Manglende busperroner
og ulovligt parkerede biler
på cykelsti

Amagerbrogaderuten - ruteforløb



Amagerbrogaderuten – OBS punkter



Busstop,
stibredde og
belægning

Flytning af
parkering til
vejbane

Ruteforløb
langs
Tommerupvej