



**Note**

Ubenævnte mål er i m  
 Koter er angivet i forhold til DVR90  
 Koordinater er angivet i forhold til UTM32/ETRS89

Punkter for tykkelsesmålinger er ikke indmålt men indsat med omtrentlig placering

**Signaturer**

Tykkelsesmåling ☒

Konstruktionens tilstand:

- 1. Ny konstruktion (1-5 år)
- 2. Ældre konstruktion uden skader (>5 år)
- 3. Ældre konstruktion med mindre skader
- 4. Ældre konstruktion med store ikke kritiske skader
- 5. Ældre konstruktion med skader der kan medføre konstruktionssvigt

Rev.	Dato	Init.	Vedr.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Sag	Dragør Havn, Tilstandsvurdering 2021			Tegn. nr.
Emne	Situationsplan, Gl. Havn og Gl. Færgehavn			110
Mål	1:2000	Sag nr. 21.033	Init. JAK/IRA	Dato 2021.12.21

A1 Consult A/S  
 Gl. Viborgvej 39 8920 Randers NV Tlf. 8641 8410  
 info@a1consult.dk www.a1consult.dk

